Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	***Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.***
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	***Kubelíkova 604/73, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec***
IČO, bylo-li přiděleno	***254 58 051***

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Lakovna a haly vstřikolisů
Adresa zařízení
Za Žoskou 1040, 288 02 Nymburk, k.ú. Nymburk
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJSR5A

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Zjištění plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ dne 29. 9. 2007 pod čj.: 117543/2007/KUSK OŽP/Rath, ve znění pozdějších rozhodnutí – dále jen „integrované povolení“ v oblasti ochrany ovzduší.
Kontrolované období
Rok 2015, 2016 a 2017 do dne kontroly na místě.

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	*28. 3. 2017*
Ukončení (den, měsíc, rok)	*28. 3. 2017*

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Kontrola plnění závazných podmínek provozu: *Provozovatel ke dni kontroly plnil všechny inspekcí kontrolované podmínky integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší. Na základě zjištěných skutečností nebyla uložena nápravná opatření dle zákona o integrované prevenci.*

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Inspekce neshledala porušení podmínek integrovaného povolení. Zjištěné skutečnosti z kontroly provedené dne 28. 3. 2017 nezakládaly důvod ke správnímu řízení dle zákona o integrované prevenci.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	*OI Praha*
2. Adresa	*Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč*
3. Schválil (jméno a el. podpis)	*Ing. Robin Náse, zástupce ředitele ČIŽP OI Praha*
4. Datum	*31. 5. 2017*
5. Číslo jednací zprávy	*ČIŽP/41/IPP/1702832.003/17/PPA*