Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	**BorsodChem MCHZ, s.r.o.**
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO, bylo-li přiděleno	260 19 388

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií
Adresa zařízení
Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJ78RN

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Plnění povinností provozovatele dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), dále dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a podmínek vydaného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30. 7. 2004, včetně změn (č. 71), předmětem kontroly z hlediska ovzduší byly stacionární zdroje znečišťování ovzduší.
Kontrolované období
31. 5. 2024 – 4. 12. 2024

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	4. 12. 2024
Ukončení (den, měsíc, rok)	4. 12. 2024

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení a kontrola provozních dokumentů a monitoringu. V rámci kontroly byly zkontrolovány stacionární zdroje: - výroba technické kyseliny dusičné (KD 6) s projektovanou kapacitou 75 kt/rok (zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. pod kódem 6.17.) - výroba koncentrované kyseliny dusičné (KD 7) s projektovanou kapacitou 55 kt/rok (zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. pod kódem 6.17.) - výroba vodíku – vodík 1 – s projektovanou kapacitou 13,5 tis. Nm3/hod. (zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. pod kódem 1.4.) - výroba vodíku – vodík 2 – s projektovanou kapacitou 6 tis. Nm3/hod. (zdroj uvedený v příloze

č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. pod kódem 1.4.). Kontrola byla zahájena obchůzkou kontrolovaných zdrojů, jejíž součástí byla vizuální kontrola výrobních zařízení i zařízení k omezování emisí. Inspektoři nezjistili žádné zjevné závady, netěsnosti či necelistvosti jednotlivých zařízení. Nebyly zjištěny žádné úniku odpadních vzdušin mimo definované výduchy. Jednorázová měření emisí v kontrolovaném období byla provedena v souladu s podmínkou integrovaného povolení. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno v souladu se stanovenými podmínkami dle IP za část ochrany ovzduší.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	ČIŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Ing. Michaela Žáková
4. Datum	21. 1. 2025
5. Spis kontroly	Sp.zn. ZN/ČIŽP/49/3336/2024