

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	AL INVEST Břidličná, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Bruntálská 167, 739 51 Břidličná
IČO, bylo-li přiděleno	24304450

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Tavírny hliníku a Zušlechťovny folií
Adresa zařízení
Bruntálská 167, 739 51 Břidličná
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJLMQI

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Plnění povinností provozovatele stanovených zákonem zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek (č. 1.2, 2, 4.1, 4.2, 9.2) vydaného integrovaného povolení č.j. MSK103983/2006 ze dne 19.12.2006, včetně změn, kontrola provozu čistírny odpadních vod a nakládání se závadnými látkami ve vybraných provozech.
Kontrolované období
1.1.2013 –22.7.2014

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	22.7.2014
Ukončení (den, měsíc, rok)	22.7.2014

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Tavírny jsou určeny k tavení hliníku a jeho slitin a k následnému poloplynulému, či plynulému odlévání. K tavení slouží tavící a lící agregáty (TLA). Linky AROS slouží pro úpravu horkých stěrů vznikajících při tavení hliníku. Zušlechťovny folií z hliníku a jeho slitin slouží k povrchovým úpravám folií jejich barvením, lakováním, potiskováním a podlepováním papírem podle požadavků zákazníků. Jednotlivé typy odpadních vod jsou separátně čištěny. Vyčištěná voda z koncových zařízení je buď přečerpávána zpět do chladicího systému, nebo vypouštěna do řeky Moravice.
Byly předloženy protokoly rozborů vzorků odpadních vod. Kontrolou výsledků rozborů vzorků

odpadních vod nebylo v kontrolovaném období zjištěno překročení limitu „p“ a „m“. Množství odpadních vod je měřeno indukčním průtokoměrem, povolené množství vypouštěných vod nebylo překročeno. **(podmínka č. 1.2)**

Zařízení je v provozu, v kontrolovaném období nedošlo k neopravitelné havárii nebo jiné nepředvídatelné události, která by měla za následek ukončení činnosti zařízení. **(podmínka č. 2)**

Provozovatel provádí čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny. Ze „Závěrečné zprávy monitoringu podzemních vod za rok 2013“ vyplývá, že sledované ukazatele vykazují prakticky shodné výsledky s minulým obdobím a lze z toho usuzovat, že kvalita podzemní vody je ve sledovaných ukazatelích dlouhodobě neměnná. **(podmínka 4.1)**

Odběr vody probíhá prostřednictvím betonového odběrného objektu umístěného na levém břehu Moravice. Odběr je měřen indukčním průtokoměrem Calmet 20. Nebyly překročeny limity odběru. **(podmínka 4.2)**

Vzorky odpadních vod jsou odebírány automatickým vzorkovačem (1x měsíčně, 12 x ročně) a analýzy provádí vlastní laboratoř, která má akreditaci dle ČIA. K překročení stanovených limitů „p“ a „m“ nedošlo. Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod jsou archivovány. Výsledky rozborů vypouštěných odpadních vod jsou předávány prostřednictvím systému ISPOP. Za rok 2013 byly předány dne 29.1.2014. **(podmínka č. 9.2)**

Zařízení bylo v kontrolovaném období provozováno v souladu kontrolovanými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany vod.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	ČIŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	20.11.2014
5. Číslo jednacích zprávy	Sp.zn. 1412258