

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ČEFOS s.r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Frýdlant – Větrov 3281, PSČ 464 01
IČO, bylo-li přiděleno	250 47 507

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
„Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 – ostatní odpad“
Adresa zařízení
Frýdlant, Větrov
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJ2B7U

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění povinností stanovených zákonem 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství č. j.: KULK/2624/2005 ze dne 22. září 2005, ve znění rozhodnutí č. j. KULK/52628/2006 ze dne 25. srpna 2006, rozhodnutí č. j. KULK/65410/2007 z 8. února 2008, rozhodnutí č. j. KULK 73482/2010 ze dne 3. srpna 2011 a rozhodnutí č. j. KULK 38716/2015 ze dne 1. května 2015 a rozhodnutí č. j. KULK 8548/2021 ze dne 4. února 2021 a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí.
Kontrolované období
Listopad 2022 až rok 2024 do dne kontroly na místě.

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	26. 11. 2024
Ukončení (den, měsíc, rok)	26. 11. 2024

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Byla provedena kontrola plnění podmínek integrovaného povolení v kapitole ochrana ovzduší a emisní limity, povolení a limity z hlediska ochrany vod, odpady, dále v kapitole podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, podmínek pro hospodárné využívání surovin a energie, opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, způsob monitorování emisí a přenosů, postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení a další podmínky stanovené integrovaným povolením ve znění platném v kontrolovaném období. Kontrolou bylo zjištěno pravděpodobné porušení podmínky 5.C) 2) integrovaného povolení. V roce 2022 byl provoz zařízení přerušen, v kontrolovaném období nebyl provoz obnoven.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Zjištěními učiněnými při kontrole pravděpodobně došlo k porušení § 16 zákona o integrované prevenci, kdy provozovatel neprovozoval zařízení v souladu s integrovaným povolením, což bude předmětem vedeného přestupkového řízení.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	Liberec
2. Adresa	Tř. 1. máje 858/26, Liberec
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Mgr. Martin Kmoch
4. Datum	03. 02. 2025
5. Číslo jednacích zprávy	č. j. ČIŽP/51/2025/430