

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Z-Group Steel Holding, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO, bylo-li přiděleno	000 11 380

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Železářny Hrádek a.s. Výroba oceli a zpracování oceli válcováním za tepla
Adresa zařízení
Rokycanská 204, 338 42 Hrádek
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EHZFYM

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola dodržování závazných podmínek stanovených z hlediska ochrany ovzduší provozovateli zařízení pro provoz Elektroocelárna integrovaným povolením (dále „IP“) a plnění povinností daných zákony č. 76/2002 Sb. a č. 201/2012 Sb. - přešetření podnětu na únik kouře do volného ovzduší z prostoru haly Elektroocelárny dne 2. 9. 2015
Kontrolované období
2. a 8. 9. 2015

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	8. 9. 2015
Ukončení (den, měsíc, rok)	8. 9. 2015

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Z hlediska ochrany ovzduší byla provedena kontrola na místě, byly předloženy požadované doklady a byly prověřeny rozhodné skutečnosti. Bylo kontrolováno dodržování závazných podmínek uvedených v kapitolách IP: - 7. Opatření pro předcházení havárií a omezování jejich případných následků, a sice pod bodem 2 (Všechna zařízení provozovat v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených místních provozních předpisů, provozních řádů a havarijních plánů.) - 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení ...), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka, a to pod bodem 1 (Při najíždění a odstavování zařízení, při řešení poruch postupovat v souladu s provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší a interními místními provozními předpisy.) ČIŽP měla k dispozici fotodokumentaci, kterou obdržela v rámci podnětu na únik kouře dne 2. 9. 2015. Kontrolou bylo zjištěno, že k úniku kouře do volného ovzduší došlo z provozované elektrické obloukové pece č. 3.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
ČIŽP má za to, že dne 2. 9. 2015 provozovatel provozoval zařízení v rozporu se závaznou podmínkou pod bodem 2 v kapitole 7 IP. ČIŽP předpokládá, že se jednalo o porušení povinnosti uvedené v § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., což bude předmětem správního řízení, které zahájí s provozovatelem.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	Plzeň
2. Adresa	Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Mgr. Petra Horčicová, v.r.
4. Datum	21. 9. 2015
5. Číslo jednacích zpráv	ČIŽP/43/IPP/1500071.036/15/ZHN, ČIŽP/43/OOO/1512542.002/15/ZRP

OTISK RAZÍTKA