

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Silike keramika, spol. s r.o.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
IČO, bylo-li přiděleno	453 17 259

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín
Adresa zařízení
Obchodní 429/3, 405 02 Děčín
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPAR98EHTQ7

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Byla provedena kontrola plnění podmínek integrovaného povolení týkajících se ochrany vod, tzn. povinností vyplývajících ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a dále povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
Kontrolované období
Rok 2020, 2021, 2022 dne kontroly.

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	19. 7. 2022
Ukončení (den, měsíc, rok)	19. 7. 2022

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Byla provedena fyzická a dokladová kontrola zařízení zaměřená na plnění podmínek integrovaného povolení týkajících se ochrany vod a povinností stanovených vodním zákonem. Byly kontrolovány zejména: odběr podzemních vod, vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, nakládání se závadnými látkami a havarijní připravenost a monitoring podzemních vod.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Provedenou kontrolou bylo zjištěno porušení závazné podmínky 2.11 stanovené integrovaným povolením pro zařízení „Silike keramika, spol. s r.o., provoz Děčín“. Jiné porušení závazných podmínek nebo vodního zákona nebylo zjištěno.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
Žádné nebyly.

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	Ústí nad Labem
2. Adresa	Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Vypracovala Ing. Srpová
4. Datum	4. 10. 2022
5. Číslo jednací zprávy	ČIŽP/44/2022/9876