

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	BUZULUK a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Buzulucká 108, 267 62 Komárov
IČO, bylo-li přiděleno	250 56 301

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	Výroba pístních kroužků - slévárna PK, chromovna PK
Adresa zařízení	Komárov, Buzulucká 108, PSČ 26762, k.ú. Komárov u Hořovic, Osek u Hořovic
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP	MZPR98EKC7RJ

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly	<i>Zjištění plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ dne 9. 9. 2008 pod čj.: 129686/2007/KUSK OŽP/Ži, ve znění pozdějších rozhodnutí – dále jen „integrované povolení“ v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství.</i>
Kontrolované období	<i>Rok 2015, 2016 a 2017 do dne kontroly na místě.</i>

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	23. 5. 2017
Ukončení (den, měsíc, rok)	23. 5. 2017

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
<i>Závěr o tom, zda, příp. v jakém rozsahu, ČIŽP považuje skutečnosti zjištěné při kontrole za porušení ustanovení zákona o integrované prevenci, učiní ČIŽP po vyhodnocení požadovaných podkladů.</i>

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
<i>Závěr o tom, zda, příp. v jakém rozsahu, ČIŽP považuje skutečnosti zjištěné při kontrole za porušení ustanovení zákona o integrované prevenci, učiní ČIŽP po vyhodnocení požadovaných podkladů.</i>

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	<i>OI Praha</i>
2. Adresa	<i>Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč</i>
3. Schválil (jméno a el. podpis)	<i>Ing. Robin Náse, zástupce ředitele ČIŽP OI Praha</i>
4. Datum	<i>13. 7. 2017</i>
5. Číslo jednacích zpráv	<i>ČIŽP/41/2017/113</i>