# Zpráva o kontrole
# podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

## 1. Identifikace provozovatele

| | |
|---|---|
| Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení | **BorsodChem MCHZ, s.r.o.** |
| Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt | Chemická 1/2039, 70903 Ostrava- Mariánské Hory |
| IČO, bylo-li přiděleno | 26019388 |

## 2. Identifikace zařízení

| |
|---|
| Název zařízení |
| **Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií** |
| Adresa zařízení |
| Chemická 2039/1, 709 03 Ostrava - Mariánské Hory |
| Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP |
| MZPR98EJ78RN |

## 3. Rozsah kontroly a kontrolované období

| |
|---|
| Popis rozsahu kontroly |
| Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a podmínek vydaného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, včetně změn (změna č. 25), při odstavování provozu části zařízení, a to výroby koncentrované kyseliny dusičné KD 7, zejména plnění povinností dle schváleného PŘ. |
| Kontrolované období |
| **22.7.-23.7.2015** |

## 4. Termín kontroly na místě

| | |
|---|---|
| Zahájení (den, měsíc, rok) | 20.8.2015 |
| Ukončení (den, měsíc, rok) | 20.8.2015 |

## 5. Kontrolní zjištění

| |
|---|
| Popis kontrolních zjištění |
| *Dne 22.7.2015. byla ČIŽP informována provozovatelem o plánovaném odstavení výrobny KD 7, znovu najela 10.8.2015.*<br><br>Kontrola byla zaměřena na okamžitý provozní stav výrobny KD 7 ve dnech 22.7.-23.7.2015. Byly zkontrolovány provozní dokumenty, postupy při odstavování výrobny KD 7 a další dokumenty týkající se kontrolovaného zařízení.<br><br>Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno **v souladu** se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší. |

## 6. Závěry

| Popis závěrů kontroly |
| --- |
| **Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.** |

## 7. Další opatření

| Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly |
| --- |
| - |

## 8. Přílohy

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| - | - |

## 9. Identifikace kontrolního orgánu

| | |
| --- | --- |
| 1. Oblastní inspektorát ČIŽP | ČIŽP OI Ostrava |
| 2. Adresa | Valchařská 15, 702 00 Ostrava |
| 3. Zpracoval | Mgr. Michal Jurčík |
| 4. Datum | 13.11.2015 |
| 5. Spis kontroly | Sp.zn. 1511679 |