Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	TEBO, a. s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
IČO, bylo-li přiděleno	600 69 741

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
TEBO, a. s. – výroba textilu
Adresa zařízení
Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJGGOE

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění závazných podmínek provozu stanovených provozovateli integrovaným povolením, tj. dodržování zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a dále zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ.
Kontrolované období
6. 10. 2017 - 20. 11. 2019

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	20. 11. 2019
Ukončení (den, měsíc, rok)	20. 11. 2019

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění

Inspekce provedla fyzickou kontrolu celého zařízení a kontrolu předložených dokladů. Od předcházející kontroly v roce 2016 nebyl provoz zařízení přerušen. Zařízení je provozováno.

Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší je vedena, údržba a servis jsou prováděny, měření a výpočty emisí jsou prováděny. Provozní řád je zpracován a pravidelně aktualizován.

Směrnice pro nakládání s odpady je zpracována a pravidelně aktualizována; odpady jsou tříděny a odděleně shromažďovány; evidenční a ohlašovací povinnosti jsou plněny.

Monitoring odpadních vod (splaškové a průmyslové) a povrchových vod je prováděn; odpadní vody jsou čištěny na areálové ČOV a poté vypouštěny do řeky Kamenice; emisní limity byly dodrženy; havarijní plán je zpracován a pravidelně aktualizován; v místech nakládání se závadnými látkami nebyly zjištěny žádné úniky.

V kontrolovaném období nedošlo k žádné havarijní situaci.

Zprávy o plnění podmínek IP byly předány krajskému úřadu ve stanoveném termínu.

Plánované změny v provozu zařízení byly krajskému úřadu řádně oznámeny.

Za kontrolované období je evidován jeden podnět na provoz zařízení (viz předcházející Zpráva o kontrole dne 18.4.2019).

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Provozovatel plní závazné podmínky provozu a povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci. Inspekce neshledala v provozu zařízení žádná pochybení, nebylo zjištěno porušení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
Nebyla uložena.

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	České Budějovice
2. Adresa	U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Ing. Jitka Netřebová
4. Datum	5. 12. 2019
5. Číslo jednací zprávy	ČIŽP/42/2019/7528