Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ŽSD a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Brněnská 1050, 664 42 Modřice
IČO, bylo-li přiděleno	645 11 359

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
„Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů“
Adresa zařízení
Okrouhlická ulice, 471 24 Mimoň
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPPSGX1NCLR

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění povinností stanovených zákonem 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a podmínek stanovených integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství č. j. KULK 87853/2016 dne 2. prosince 2016, ve znění změny č. j.: KULK 81940/2018 ze dne 10. října 2018 a č. j. KULK 67889/2022 ze dne 23. září 2022 a dalších povinností stanovených provozovateli zákony v oblasti životního prostředí.
Kontrolované období
Roky 2020 až 2023 do dne kontroly na místě.

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	28. 04. 2023
Ukončení (den, měsíc, rok)	28. 04. 2023

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Byla provedena kontrola plnění podmínek v kapitolách Povolení a emisní limity z hlediska ochrany ovzduší, Povolení a limity z hlediska ochrany vod, Odpady a Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení, stanovených integrovaným povolením ve znění platném v kontrolovaném období. V kontrolovaném období bylo zařízení provozováno.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Kontrolou bylo zjištěno pravděpodobné porušení podmínky 10.a) integrovaného povolení, čímž pravděpodobně došlo k porušení § 16 zákona o integrované prevenci, kdy provozovatel neprovozoval zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci, což bude předmětem řízení o přestupku.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	Liberec
2. Adresa	Tř. 1. máje 858/26, Liberec
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Mgr. Martin Kmoch Podepsal: Mgr. Martin Kmoch Česká inspekce životního prostředí Dne: 10.07.2023 08:19
4. Datum	10. 07. 2023
5. Číslo jednací zprávy	č. j. ČIŽP/51/2023/3460