Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	TEBO, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
IČO, bylo-li přiděleno	600 69 741

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
TEBO, a.s. – výroba textilu
Adresa zařízení
Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJGGOE

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola fixačního stroje, resp. sušícího a fixačního rámu ELITEX. Dodržování zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Kontrolované období
1. 1. 2019 - 18. 4. 2019

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	18. 4. 2019
Ukončení (den, měsíc, rok)	18. 4. 2019

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Byla provedena fyzická kontrola fixačního stroje a s tím souvisejících dokladů – bezpečnostních listů chemických látek a směsí, které se na fixačním stroji používají a dále vedení provozní evidence.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ani zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	České Budějovice
2. Adresa	U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Ing. Jitka Netřebová
4. Datum	6. 5. 2019
5. Číslo jednací zprávy	ČIŽP/42/2019/3497