Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	TEBO, a. s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
IČO, bylo-li přiděleno	086 90 171

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
TEBO, a. s. – výroba textilu
Adresa zařízení
Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJGGOE

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění závazných podmínek provozu stanovených provozovateli integrovaným povolením, tj. dodržování zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (a dále zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 254/2001 Sb., o vodách a č. 25/2008 Sb., o IRZ).
Kontrolované období
1. 8. 2020 – 16. 3. 2022

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	16. 3. 2022
Ukončení (den, měsíc, rok)	16. 3. 2022

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění

Inspekce provedla fyzickou kontrolu celého zařízení a kontrolu předložených dokladů. Od předcházející kontroly v roce 2019 nebyl provoz zařízení přerušen. Provozovatel je v systému IPPC dobrovolně (podlimitní záměr).

<u>Ovzduší</u> - provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší je vedena; autorizovaná měření/výpočty emisí, údržba a servis jsou prováděny, emisní limity byly dodrženy; Provozní řád ČOV a laminace zpracovány (aktualizace 2019).

<u>Odpady</u> – tříděny, odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám; Směrnice pro nakládání s odpady zpracována (aktualizace 2021).

<u>Voda</u> - monitoring odpadních vod (splaškové a průmyslové) a povrchových vod je prováděn; odpadní vody jsou čištěny na areálové ČOV a poté vypouštěny do řeky Kamenice - emisní limity dodrženy; Havarijní plán je zpracován (2007 – nutná aktualizace); v místech nakládání se závadnými látkami nebyly zjištěny žádné úniky.

V kontrolovaném období nedošlo k žádné havarijní situaci.

Zprávy o plnění podmínek IP byly předány krajskému úřadu ve stanoveném termínu.

Plánovaná změna v provozu zařízení byla krajskému úřadu řádně oznámena.

Inspekce ani provozovatel neevidují za kontrolované období žádný podnět na provoz zařízení.

Provozovatel nemá zaveden systém environmentálního řízení ISO/EMAS.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Provozovatel plní závazné podmínky provozu a povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci. Inspekce neshledala v provozu zařízení žádná pochybení, nebylo zjištěno porušení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. *Inspekce požaduje aktualizovat Havarijní plán a Provozní řád ČOV.*

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
Nebyla uložena.

8. Přílohy

Číslo	Název

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	České Budějovice
2. Adresa	U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice
3. Schválil (jméno a el. podpis)	Ing. Jitka Netřebová
4. Datum	5. 4. 2022
5. Číslo jednací zprávy	ČIŽP/42/2022/1876